

建築遺構調査・史跡整備・測量

建造物研究室・平城宮跡発掘調査部

1 総合調査等

- 富貴寺総合調査（大分県豊後高田市露） 伊藤・牛川 1970年11月
郷土文化財総合調査（宮崎県宮崎市） 伊藤 1970年11月
文化財集中地区総合調査（和歌山県伊都郡かつらぎ町） 伊藤 1971年1月
熊野文化総合調査（和歌山県田辺市） 伊藤 1971年2月
観音寺城跡調査ならびに保存指導（滋賀県蒲生郡安土町） 伊藤 1971年2月

2 建造物・民家等

- 明日香村集落環境調査（奈良県高市郡明日香村） 伊藤・細見・村上・天田 1970年8・9月
兵庫県下の民家調査（兵庫県三田市周辺） 細見・村上・天田 1970年8月
三仏寺投入堂実測調査（鳥取県東伯郡三朝町） 沢村・細見・村上 1970年10月
妻籠宿保存復原状況調査（長野県木曾郡南木曾町） 沢村・細見・村上・宮本 1970年10月
大宰府周辺遺跡・条坊・民家調査（福岡県築紫郡大宰府町） 宮沢 1971年3月

3 環境整備・庭園発掘等指導

- 和歌山風土記の丘整備指導（和歌山県和歌山市岩橋） 牛川 1970年4月
末松廃寺整備指導（石川県野々市町末松） 牛川・河原・藤原・村上 1970年5月～1971年3月
京都神泉苑発掘調査指導（京都府京都市中京区御池通掘川西入ル） 牛川・藤原・田中 1970年8月
多賀城内城環境整備指導（宮城県宮城郡多賀城町） 藤原・田中 1970年9月
一乗谷環境整備指導（福井県足羽郡足羽町） 牛川・田中・伊東・沢田・菅原 1970年3月～12月
法皇山古墳環境整備指導（石川県加賀市勅使町） 牛川・田中・沢田 1970年12月～1971年3月

4 写真測量

- フゴッペ洞窟写真測量（北海道余市郡余市町） 牛川・伊東・佃 1970年11月
祇園山古墳写真測量（福岡県久留米市御井町祇園山） 伊東・佃・黒崎 1970年12月
大宰府都府楼正庁西南部回廊跡写真測量（福岡県築紫郡大宰府町） 伊東・黒崎 1970年12月
夜須町八並遺跡 弥生式群集墓写真測量（福岡県朝倉郡夜須町） 伊東・黒崎 1970年12月
難波宮後期大極殿跡写真測量（大阪府大阪市東区法門坂町） 牛川・伊東・田中 1971年3月